


KU-1300 デジタルマルチメーター

LCDが正常に表示しなくなったり 操作が正常にできなくなってしまった場合は…

対処方法

電池を取り外し、10秒間以上経過後、再度電池を入れ直して確認してください。



症状が改善しない場合は、電池の取り外し時間を長くしてください。
それでも改善しない場合は、下記弊社製造サービス課までご連絡ください。

カイセ株式会社 製造サービス課

〒386-0156 長野県上田市林之郷422

TEL 0268-35-1602 / FAX 0268-35-5515

Email : service@kaise.com